

Reprasjoner på PD25618

| | | |
|-----------------------------|--|----------|
| 8.11.2012 Ljosland | Skifte bremseveske og DEFA motorvarmer | Kr 10900 |
| 18.4.2013 Ljosland | Skifte bremseklosser og skiver foran | Kr 3600 |
| 21.3.2013 Ljosland | Skifte bremseklosser og skiver bak og skifte batteri på bodel. | Kr 7900 |
| 30.7.2014 Ljosland | Skifte dieselfilter + skifte bremseveske + luftfilter | Kr 7700 |
| 2.5.2016 Ljosland | Skifte defekt styreenhet spjeldmotor | Kr 3900 |
| 12.4.2016 Bildelekspert | Skifte bremseveske + vanlig service | Kr 8200 |
| 18.4.2016 Bildeleksperen | Skifte bakre bæreforing foran + skifte fjærbenlager foran + skifte indre stabforing foran + skifte differandetrykksensor | kr 9600 |
| 28.6.2017 Bildeleksperen | Air condition service, + AC sensor | Kr 2800 |
| 21.2.2017 Ljosland | Pioner Radio | Kr 15200 |
| 12.5.2017 Bildeleksperen | Skifte ytre stabstag foran + fjærer bak. | Kr 5400 |
| 30.4.2018 Bildeleksperen | Skifte Bremseklosser skiver foran og bak + bremseveske + vanlig service | Kr 12000 |
| 9.5.2018 Bildeleksperen | Air condition service | Kr 1600 |
| 29.6.2018 Bildeleksperen | Skifte AC rør bak Air conditions | kr 10500 |
| 29.4.2019 Bildeleksperen | 175000 km service | Kr 5300 |
| 14.5.2019 Ljosland | Ny JEKK 1+1 T5 | Kr 6100 |

| | | |
|-------------------------------|--|----------|
| 20.5.2020 Bildelekspeten | Service 190000km skifte bremsevæske + skifte høyre ytre stab stablink foran | Kr 5400 |
| 20.5.2020 Bildelekspeten | 4 stk Nye dekk Falken FK510 | Kr 8400 |
| 10.jun.2020 Bildelekspeten | Skifte h+v STØ/MK372 | Kr 8400 |
| 30.6.2020 Altamotor | Skifte venstre Hjullager foran + skjold | Kr 8300 |
| 19.10.2020 Bildeleksperten | Sjekke eksoslukt i kupe | Kr 650 |
| 6.11.2020 Ljosland | Skifte eksosrør skjøt | Kr 5900 |
| 27.5.2021 Bildelekspeten | Service 203000km skifte bare motorolje | Kr 4098 |
| Vår 2021 | Rele for kjøleskap, har sluttet å lade Camper batteri. 141 951 253B | |
| 2.9.2021 Bildeleksperten | Skifte Bremseskiver og klosser foran h+v side + skifte høyre bærekule foran + skifte høyre stabstag + skifte bremserør h+v side + Skifte bremseveske + skifte diesel filter. | Kr 14919 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 17.9.2021 Bildeleksperter | EU kontroll, skifte Hovedlamper + skifte setebelter + skifte calipper venstre bak. + vindusvisker | Kr 19679 |
| 28.10.2021 Ljosland | Vindusheis motor høyreside | Kr 3457 |
| 21.4.2022 Ljosland | Gasstrykkfjær for panser | Kr 1057 |
| 25.4.2022 Bildeleksperter | Service 215000 km, skifte oljefilter, kupefilter, drivstofffilter, luftfilter, + bremseveske og olje | Kr 6987 |
| 10.5.2022 Mekonomen | Bremse Caliper FTE bak høyre | Kr 4654 |
| 18.5.2022 Bildeleksperter | 2 stk Roadmarch Prime UHP KC7 Dekk for bakhjul | Kr 3000 |
| 16.12.2022 Ljosland | 4 hjuls control, justering av spissing, bytte 2 lenk armer foran. | Kr 8906 |
| 28/4.2023 Ljosland 2 dager | Inspeksjon, interval, Brense, Luftfiler, Pollenfilt, Drivstoffilt, Frihjul kobl.dynamo, Frihjul kobl kompressor, EU kontroll viser at høyre hjullager må skiftes, samt holdt nesten ikke CO kravet , måte kjøres varm først. | Kr 28186 |
| 4/5-2023 Ljosland | Skiltlys holder + Spray-lakk | Kr 2120 |
| 22/5-2023 Mobile- Hokksund | Hjullager foran høyre side. EU kontroll godkjent. | Kr 5538 |
| 20/3-2024 Lampe 26/3-2024 nærlys | Stigbrett venstre side Venstre side | Kr 691 Kr 200 |
| 25/4-2024 9/4 -2024 | Intervallservice Spray-Lakk | Kr 4490 Kr 733 |
| 16/7-2024 | Ljosland, nye vindusviskere | Kr 936 |
| 21/7-2024 Ljosland | Skifte Caliper på venstre side foran + bremseklosser for venstre side foran. Fikk med bremseklosser for høyre side som settes på senere. Indikator på Dashbord | Kr 8394 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| | viser at noe er galt med bremseser. | |
| 5/8-2024 Bildeleksperter | Nytt Camper Batteri Sønnak SR350 Batteri har indikator som skal lyse grønt. | Kr 2200 |
| 11/9-2024 Ljosland | Skifte bremsesklosser bak . <i>Brudd på varlings cabel, høyre hjul bak.</i> Spraylakk 2 sett | Kr 3947 kr 1564 |
| 27/1-2025 vw Hokksund | Bytte Turbo , pga. Oljelekasje, EU kontroll , Intervall service, skifte Bremsvæske og Drivstoff filter, skifte filter. | Kr 41652 |
| 27/2-2025 VW Hokksund | Svette fra bremsekalipper venstre bak, Defekt mansjett til nedre bærekule høyre foran. | Kr 9620 |