

Tir 12/9 Kjørte jeg til OBSbygg for å kjøpe lekter for å bygge telt over bussen ifbm vedlike hold. Jeg prøvde sette dette opp men ble mislykket, så jeg pakket presenning bort og lekter. Jeg har fjernet støtfanger og baklys for å gjøre klar for pusse bort gammel maling. Har også kjøpt Dremel drill for oppgaven

Ons 13/9 Jeg har slipet vekk noe rust på høyre side bak hjulet og malt over med Primer, men jeg tror jeg må gjøre dette om igjen for jeg fikk ikke bort all rusta.

Tors 14/9 Jobbet med bussen idag, gikk tom for slipeskiver, måtte kjøre til Biltema for å kjøpe flere skiver. Det har blitt mye rust utvendig, støttfanger bak på venstre og høyre side. Vet ikke hvordan jeg skal handtere dette.

Fre 15/9 fortsatte jeg å jobbe med bilen resten av dagen. Har lagt på 2 lag med Primer på alle rust skadene. Har også tatt endel bobler i lakken på venstre side og fylt med Primer.

Lør 16/9 Jobber med Bussen hele dagen.

Søn 17/9 Jobber med Bussen hele dagen med å skrape vegg gammel tektyl og rust. Må løsne eksospotte fra feste. Lakkere med Primer, har på klarlakk etterpå.

Man 18/9 Klipper til isolasjon og legger på utsatte steder, Isolasjon er kjøpt på Biltema og har lim på baksiden.

Tor 21/9 Monterte paneler under bussen, har også flekket over med grunning der jeg har slipt.

Fre 22/9 Jobber med Busse idag også, har begynt å maskere og lakkere. Mange små skader (bobler) foran bakhjul som jeg har slipt og grunnet.

Lør 23/9 Jobbet videre med Bussen, satte på plass reserve hjulet, feste for støtfanger. Monterte også høyre innerskjerm for bakhjulet. Har også slippet bort boble og grunnet mange steder, utvendig.

Søn 24/9 Jobbet med Bussen.

Man 25/9 Da jeg kom hjem, ble det ikke så mye jobbing på bussen, bare lakkering over boble flekkene med basis lakk og klarlakk.

Tir 26/9 Monterte innerskjerm på venstre side bak og satte på hjulet. Oppdaget at et under panel på venstre side var feil montert, måtte ta av reservehjulet for å få rettet feilen. Fjernet presenning og kjørte rundt rundkjøringen for stille bussen opp med fronten mot huset. Trakk presenning over. Jekket opp venstre forhjul og tok av hjulet. Fjernet innerskjerm og begynte børste bort sand. Oppdaget at det har rustet både batteriet og luftfilter, best å fjerne luftfilter og batteri for å komme til. Bak luftfilter var det mye sand som jeg fjernet med støvsuger. Jeg tror den fine sanden som har lagt seg inn i hjulbuer kommer av at veivesnet har strødd mye mer sist vinter, før har de brukt grovere sand.

Ons 27/9 Kjørte til Ljosland for å kjøpe lakk til bussen, Jeg har idag slipt og grunnet på flere steder i rundt hjulbuer.

Tor 28/9 Maskere skjerm og lakkere med basis farge og 2 lag med blank lakk. Har også lakkert nedkant av dør og fremre del av kanal. Etterpå så har jeg sprayet med Tektyl innvendig på skjermbuer og foran og under fremre kanal. Håper det tørker til neste dag. Lag på ekstra tykk lag med Icopal lim, etter å ha varmet den opp med varmluft blåse.

Fre 29/9 Satte på venstre forhjul, for å begynne med høyre side av bussen. Jekket opp og tok av hjulet, det var ikke så ille som på venstre side. Tok av innerskjermen og skvettlapper. Fjernet gammel rust med skrutrekker på kanalen og opp langs dør, slipte og malte over med grunning. Oppdaget at turbo svetter olje, leser litt om dette i håndboken + google.

Lør 30/9 Var innom Thansen for å kjøpe Blank Tektyl og såpe for vaske hender. Jeg jobber med å rense skjermbuen og male over med grunning. Jeg har også rensset og støvsuget bak batteri og luftfilter, tilslutt grunnet. Veldig vanskelig å komme til, måtte lage egne male koster for å komme til. Fikk besøk av Tor Arne, viste han hvordan jeg gikk frem for vedlikehold av rust skader.

Søn 1/10 Sliper og maler på tanklokket i uthuset, vanskelig og få det pent pga. gammel grunning begynner å koke. Har lakkert skjermbue 2 ganger og senere på dagen 2 lag med klarlakk. Har også spayet bak batteri og luftfilter med blank tektyl, serut til å tørke veldig sendt. Har også sprayet inni kanaler med forlenger dyse. Har montert luftfilter og batteri og prøvestarte motoren. Har sprayet med sort Hagelund teltyl på kanaler og på insiden av skjermbuen og opp langs døren. Til slutt fjernet maskering rundt skjermbuen. Resten får tørke til Mandag.

Man 2/10 Lakkere tank lokket med Basis lakk og klar lakk. Varmer limtube med varmpistol til tyntflyttende, smøre rundt skjermbuer og under kanaler og bak skvettlapp, drar limet utover med fingrene med blå silikon hansker på. Sauser inn spiralfjærer med fett, og tetter med Biltema støy plater som er klippet til. Setter på høyre hjul. Jekker ned bilen og flytter til venstre side, tar av venstre hjul og setter under plakker som bilen hviler på. Smører med lim rundt skjermbuer og kanaler og bak skvettlapp, drar limet utover med fingrene med blå silikon hansker på. Sauser inn spiralfjærer med fett, og tetter med Biltema støy plater som er klippet til. Setter på venstre hjul og jekker bussen ned. Setter på tankklokke, det var litt plundret. Fjerner presenning og flytter bussen til foran garasjen. Pakker bort presenning og rydder bak i bussen og på bakken. **Da er jobben utført det tok nesten 3 uker.**