

Man 8/9 Etter lunch så begynte jeg å henge opp presenning for nå begynner vedlikehold av Bussen. jeg kjørte Bussen på plass og begynte å ta av venstre forhjul, deretter innerskjerm, det såg ikke så verst ut. Etterpå fjernet jeg Bunnplaten under motoren, her var det mye rust på Bæreramme pga. Bunnplaten har samlet opp sand. Det var skuer som var dårlige gjenger på, og spylte bunnplaten med vann for å få vekk all sand. Det hadde samlet seg masse sand som var årsaken til rust på Bæreramme. Jeg tok kveld kl 5:30, tok meg en dush.

Tir 9/9 Ved 9 tiden mannet meg opp for å begynne å jobbe med Bussen. Det første var 6 stk M8x1,25 skruer som holder Bunnplaten på plass under motoren, 2 av skruene var gjengene nedslitt og må byttes, resten av skruene gjorde jeg ren ved å bruke gjengesnitt. Etterpå begynte jeg å skrape rust med Hoggjern på Bæreramme, brukte også Drill med blå slipeskive. Når jeg var ferdig på venstre side, så satte jeg på hjul med 1 skru. Nå er jeg klar for å begynne på høyre side, Jekket opp Bussen og tok av høyre forhjulet, satte Bussen på kubber under bakre Bæreramme. Nå står Bussen på 2 Kubber på hver sin side. Jeg tok av Innerskjerm, begynte å skrape rust på Bæreramme, det var blitt mye mer rust det siste året. Tilslutt malte jeg med Pensel, Primer over der jeg hadde skrapet med Hoggjern, lar dette tørke til neste dag.

Ons 10/9 Så litt nyheter på TV, kl 9 var jeg igang med å jobbe på Bussen. Jeg fortsatte å male Primer i hjulbuen på høyre side, etterpå malte Primer på Bæreramme som ikke var gjort igår. Når Primer ble tør, så sprayet jeg sort guffe på på tverrbjelken til Bæreramme. Når det var tørt så malte jeg Gris over alt der det var Primer og sort Guffe. Nå begynte jeg på Venstre side, satte på hjul på høyre side, samt fjernet hjule på venstre side. Gjorde det samme hær som på andre siden. Skrapet vegg løs rust, var nøye der det var sveise skjøter, malte deretter over med primer. Lar det tørke til i morgen. Det begynte å blåse, det rasket bra i presenningen, satte et batteri til. Stian var innom, han hadde vært på møte. Jeg tok kveld ved 16 tiden

Tor 11/9 Måte ut i natt for tømme duken for vann. Det kommer til å regne hele dagen. Tar meg en tur **til byen** for å handle på Thansen, Kobber salve, tekstyl på Spry boks. Det blir et opphold av regn ved 17 tiden, da må jeg stramme duken så det ikke blir vann lommer. Tommy kom på besøk, hadde problem med vinsjen som holder oppe reservehjulet. Jeg fortsatte å male på Gris på venstre hjulbue. Tok kveld før kl 19

Fre 12/9 Begynte dagen med å Spraye Cavity WAX på tverrbjelken og i Bæreramme. Deretter montere Bunnplaten under motoren, hadde på Cobber smurning på skruene først. Hjulbue på venstre side begynte jeg å rense innvendig skjermbue med stri børste, brukte speil for å se om det ble rent for sand. Slippet bort rust på nedkanten av Skjerm, malte over med Primer, og stålplast etterpå. Slippet ned Stålplast med fint slipe papir, måte legge på mer stålplast. Tok kveld ved 16 tiden, det regnet og ble mørkt ute.

Lør 13/9 Begynte dagen kl 9, fortsette med Bussen på venstre side hjulbue som skal lakkeres, ble ferdig til kl 14. Etterpå har jeg montert Innerskjerm og Skvettlapper. Tilslutt satte på hjul og jekket ned Bussen. Klar til å begynne på høyre side i morgen.

Søn 14/9 Fortsette med Bussen, monter innerskjerm og skvettlapper, tilslutt montere hjul på høyre side og jekke bussen ned. I dag kommer **mor hjem** fra Hytta, derfor må jeg ta ned presenning og rydde i Garasjen, bærer alt inn i uthuset.

Man 15/9 Ikke noe

Tir 16/9 Etter tannlegen så kjørte jeg til Ljosland for å kjøpe 2 stk bolter, jeg spurte også om hengslene til dør hva de koster, 1700 kr for nedre og 800 for øverste hengsler. Jeg jobbet med venstre dør på Bussen, slipe vekk rust og lakkere, nede på hjørne av døra, deretter bøye til tynn aluminium for å dekke over, limer fast med aralditt.

Ons 17/9 Fortsatte med Bussen, skal ut med Batteri og luftfilter for sjekke om det er mere rust i hulrom. På høyre side var det mye mere rust i hulrom på samme plass som sist. Gjorde rent med støvsuger på høyre og venstre side av motorrommet skrot og barnåler. Gjorde rene polene til batteriet, hadde på smøre middel jeg kjøpte på Biltema. Satte i batteri igjen. På høyre side i lommene sprayet med voks til flasken ble tom. Neste år må gjøre en større jobb her, må ut med hele luftfilter boksen.

Tor 18/9 Skal til Ljosland for å betille plast liste for nedre frontrute. Var på Felleskjøpe for å kjøpe hundemat, deretter hos Thansen for å kjøpe Cavity Wax. Jeg har sprayet mye av denne i hulrom ved høyre skjerm.
Har i ettermiddag klippet gress. Sent på ettermiddagen jobbet med Web siden 2025-Motor-rom.

Fre 19/9 Så begynte jeg med Bussen, først male Gris i vannoppsamler under høyre frontrute. Jeg benyttet også polere vannoppsamler under hele frontruten. Deretter male med Gris lomme bak luftfilter, her måtte jeg lage en malekost med bøy på. Ved 12 tiden kjørte jeg til Ljosland for å hente fronrutelist, satte den på etter lunch. Den er litt forskjellig fra den gamle i begge endene. Satte på vindusvisker. Ved 16.00 tiden var jeg ferdig, pakket sammen, og tok en kjøretur til Numedalsveien,

Lør 20/9 Kjørte bussen opp på bukker, Krøp under for å male Gris over bakkanten av tverbjelken, etterpå **vasket** jeg mor sin bil og Bussen. Tørket av med handduk som jeg fant I roterommet.

Søn 21/9 Jeg polerte Bussen med Lakk forseling. Bussen blir så blakk at jeg kan speile meg iden. Heiset taket for å gjøre rent der også. Smurte Gris i fremkant av pakninger for å holde tett.

Tir 14/10 I dag begynte jeg å fjerne blylodd på vinterhjulene og fjerne dobbelsidig tape. Vasket hjulene etterpå. I morgen skal jeg bestille nye vinterdekk.